

Optima2000 er simpelt at bruge:

Optima2000 system kan benyttes sammen med nye eller eksisterende rullefelter.

Optima2000 er en Windows software, der kan betjenes med een hånd, uden brug af mus. Dette sikrer at meget få taster skal benyttes ved normal betjening. Et eksempel, tryk tasterne:

- D For at indtaste data for bilen (Mærke, Model og Nummerplade).
- K For korrektion af effektmålingen, med hensyn til temperatur/tryk/fugt.
- R Når motoren kører 3000 omdr. i det ønskede gear.
- Nu kan 1 til flere målinger udføres.
- G Så er målingen/målingerne gemt.

Her vises nogle eksempler på de få menuer der findes.

Dette er hovedmenuen, der viser de fleste mulige taster. Det er kun nogle få taster der bruges for eksempelvis at udføre en effektmåling.

[Akser]

[Optima 2000 7.40]

[Diverse]

Y-Akse:

1

:

Nm

<SHIFT>1

:

Kgm

2

:

Hk-Nm

3

:

Hk

<SHIFT>3

:

kW

4

:

mbar

5

:

HC

<SHIFT>5

:

Opacitet

6

:

CO

<SHIFT>6

:

NO

7

:

O2

<SHIFT>7

:

NO2

8

:

CO2

9

:

Volt

0

:

Temperatur

<SHIFT>F1

:

Lambda

<ALT>F1

:

AFR

<SHIFT>F2

:

Km/t

<CTRL>F1

:

Frekvens 1

<CTRL>F2

:

Frekvens 2

<CTRL>F3-F10

:

Analogue[1..8]

<ALT> 4

:

Diag Km/t

<ALT> 5

:

Diag Rpm

<ALT> 9

:

Strækning

<ALT>F3

:

Omdrejninger

<CTRL>0-9

:

Diagnose

X-Akse:

F1

:

Tid

F2

:

Km/t

F3

:

Omdrejninger

F4

:

Distance

<ALT> 2

:

Diagnose Km/t

<ALT> 3

:

Diagnose Rpm

<ALT>F2

:

Frekvens 2

Start:

D

:

Data på bilen

R

:

Kør i ønsket gear ved 3000

<SHIFT>R

:

Indtast omdr. ved 100 km/t

K

:

Korrektion (0.9 - 1.1)

I

:

Database indtastning

G

:

Gem måling

<SHIFT>G

:

Exporter excel.csv fil

<ALT> S

:

Slet måling på skærm

<ALT> H

:

Visning af maxværdier moto

<SHIFT>H

:

Visning af maksimum hjulef

<ALT> M

:

Tilpas Midlingstid

<ALT> T

:

Starter en Tidsmåling

S

:

Start/Stop gasmåler

<SHIFT>S

:

Vis Gastesterstatus

<ALT> A

:

Acc.faktor for elbremse

<ALT> B

:

Indtast fast Bremsseværdi

<ALT> K

:

Konstant bremsehaastighed

F

:

Find en måling

H

:

Hent måling

N

:

Næste måling fra datasøgning

<SHIFT>N

:

Næste måling sammenlignes

T

:

Tidligere måling fra datasøgning

<SHIFT>T

:

Tidligere måling sammenlignes

L

:

Print måling

<SHIFT>L

:

Vælg printer

P

:

Pak/slet målinger

INS

:

Tilføj et ekstra vindue

DEL

:

Fjerner sidste valgte vindue

INS

:

I EOBD vindue: vælg dataværdi

O

:

Opsætning af program

<ALT> C

:

Visning af Optimaboks input

<ALT> P

:

Optima COMport terminal

<SHIFT>P

:

Diagnose terminal

<ALT> X/Q

:

Afslut Optima

Her vises et eksempel med 5 effekt målinger der sammenlignes. Der er valgt 3 vinduer. Der kan vælges 1 til 4 vinduer.